〃


Q-Psf
1400rpm
1300rpm
1200rpm
1100rpm
Psf(Pa)
300
250
200
150
100
50
0
0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Q(m3/H)






rotation

〃 〃





〃

〃

		〃 〃	